

КМ ПОДСКАЗКА #5 СТИРАНИЕ ОБЛАСТИ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ



ПРОБЛЕМА: При копировании объемных объектов (книг, журналов, паспортов в обложках и т.п.) при поднятой крышке или автоподатчике область засветки дает черный фон, что приводит к избыточному расходу тонера
«Вот если бы МФУ умел сам убирать все лишнее и не надо было бы вручную ставить поля стирания...»


РЕШЕНИЕ: МФУ прекрасно справляется с этой задачей при активации режима «стирание зоны за пределами изображения»

Как это настроить*?

Режим «Стирание зоны за пределами изображения»


Доступен в меню «Копирование» - «Приложение»

Важно: при копировании с незакрытой крышкой МФУ не может автоматически распознать область сканирования и выбрать подходящий формат
Формат бумаги необходимо установить вручную



По умолчанию (заводская установка) в МФУ установлен режим стирания области засветки по прямоугольному контуру, в который можно вписать копируемый объект (метод стирания «Прямоугольный») Это неудобно, если копируемый объект расположен неровно – неизбежен черный фон

Для того, чтобы полностью удалить область засветки, необходимо выбрать метод стирания «Фаска»



Настройка метода стирания доступна Администратору МФУ.

Для входа в меню Администратора потребуется пароль.
(Заводская установка 1234567812345678)

Последовательность действий:

Главное меню (кнопка ):
«Утилиты»


«Настройки администратора»

«Настройки системы»

«Настройки эксперта»

«Настройки стирания зоны за пределами изображения»

выбрать метод стирания «Фаска»



*на примере bizhub C224e. Применимо для всех монохромных и ч/б устройств линейки Infopalette (bizhub (C)224e/(C)284e/(C)364e/(C)454e/(C)554e/(C)654e/(C)754e)


Руководства пользователя **онлайн** доступны здесь: <http://manuals.konicaminolta.eu/konicaminolta/>

Загружаемые руководства пользователя: <http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>


КМ ПОДСКАЗКА #5 СТИРАНИЕ ОБЛАСТИ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ




Утилиты – Настройки администратора




Настройки администратора – Настройки системы



Настройки системы – Настройки эксперта



Настройки эксперта – Регулировка стирания




КМ ПОДСКАЗКА #5 СТИРАНИЕ ОБЛАСТИ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ




Регулировка стирания

– Настройки стирания зоны за пределами изображения



Метод стирания – Фаска




Настройки стирания рамки удобно связать с кнопками быстрого доступа

см. выпуски

КМ ПОДСКАЗКИ: #3 Программирование настроек

КМ ПОДСКАЗКИ: #4 Кнопки быстрого доступа





KONICA MINOLTA

Konica Minolta

Business Solutions Russia

Варшавское шоссе, 47, к.4

115230, г.Москва, Россия

тел./факс: +7 495 789 88 04

www.konicaminolta.ru